

	工事件名	施工場所
2018年 2月	TDLジャングルクルーズスクリーン清掃	千葉県
2018年 3月	北本直流幹線Aケーブル潜水調査	北海道
2018年 4月	豎川護岸建設工事(その10)	東京都
2018年 4月	新港ふ頭9号岸壁整備工事(その7・上部工)	神奈川県
2018年 4月	平成29年度SIP調査	沖縄県
2018年 5月	JEF京浜環境保全既存港湾補修18上-1工事	神奈川県
2018年 6月	品川火力発電所放水口導流壁修理工事	東京都
2018年 6月	船舶用アルミ陽極取付	東京都
2018年 6月	北本直流幹線海底ケーブル点検工事	青森県
2018年 6月	小貝川における水底探査実験支援業務	茨城県
2018年 6月	綾瀬川護岸耐震補強工事(その253)	千葉県
2018年 6月	TDLジャングルクルーズスクリーン清掃	千葉県
2018年 6月	国土交通省松戸排水機場点検業務(除塵機調査)	千葉県
2018年 7月	福島ライザーケーブル点検補修工事 SIP調査航海LEG-2(甲板員支援作業)	福島県
2018年 7月	新港ふ頭11号岸壁整備工事(その11-上部工)	神奈川県
2018年 7月	JFE千葉陽極更新(18上)	千葉県
2018年 7月	平成30年度SIP調査航海LEG-2	沖縄県
2018年 8月	茨城港常陸那阿港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸築造工事	茨城県
2018年 9月	神田川防潮堤修景工事	東京都